

INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO EN LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL, EQUIPO ELÉCTRICO Y/O ELECTRÓNICO, HERRAMIENTAS Y MUEBLES.

Municipio: MOTUL
 Área de adscripción: DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA
 Unidad Administrativa: S.M.A.P.A.M.
 Domicilio: PLANTA DE AGUA POTABLE CALLE 26 CARRETERA A CACALCHEN, TANQUE ELEVADO 31 X 34, BOMBEROS 27 X 48, Y COMISARÍAS DEL MUNICIPIO DE MOTUL.

Fecha: (AL 31 DE DICIEMBRE 2025

NO.	NO. DE INVENTARIO	TIPO DE MOBILIARIO Y/O EQUIPO	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO	NÚMERO DE SERIE Y/O MARCA	UNIDAD ADMINISTRATIVA	RESGUARDO		FUENTE DEL RECURSO	OBSERVACIONES
				FECHA	NÚMERO				CLAVE O NÚMERO	NOMBRE DEL RESPONSABLE		
92	MMY-052-SMAP-088	PLANTA	ARRANCADOR #1 SIEMENS K981		SF		15-110-4	SMAPAM	52	DIRECTOR SMAPAM	PROPIO	BUEN ESTADO
93	MMY-052-SMAP-089	PLANTA	ARRANCADOR #2 SIEMENS K981		SF		15-111-12	SMAPAM	52	DIRECTOR SMAPAM	PROPIO	BUEN ESTADO
94	MMY-052-SMAP-090	PLANTA	ARRANCADOR #3 SIEMENS K981		SF		110-14	SMAPAM	52	DIRECTOR SMAPAM	PROPIO	BUEN ESTADO
95	MMY-052-SMAP-091	PLANTA	ARRANCADOR #4 SIEMENS K981		SF		110-6	SMAPAM	52	DIRECTOR SMAPAM	PROPIO	BUEN ESTADO
96	MMY-052-SMAP-092	PLANTA	ARRANCADOR #5 SIEMENS K981		SF		110-14-0	SMAPAM	52	DIRECTOR SMAPAM	PROPIO	BUEN ESTADO
97	MMY-052-SMAP-093	PLANTA	ARRANCADOR #6 SIEMENS K981		SF		14-110-14	SMAPAM	52	DIRECTOR SMAPAM	PROPIO	BUEN ESTADO
98	MMY-052-SMAP-094	PLANTA	BOMBA TURBINA VERTICAL 60 HP MOTOR DP29		SF		W099004172-0054	SMAPAM	30	DIRECTOR SMAPAM	PROPIO	PARA EXTRACCION, BUENO.
99	MMY-052-SMAP-095	PLANTA	BOMBA TURBINA VERTICAL 40 HP MOTOR SIEMENS		SF		E08TESP.4812	SMAPAM	30	DIRECTOR SMAPAM	PROPIO	PARA EXTRACCION, BUENO.
100	MMY-052-SMAP-096	PLANTA	UN MACRO MEDIDOR 8"		SF			SMAPAM	36	DIRECTOR SMAPAM	PROPIO	MALO
101	MMY-052-SMAP-097	PLANTA	UN MACRO MEDIDOR 8"		SF			SMAPAM	36	DIRECTOR SMAPAM	PROPIO	BUENO
102	MMY-052-SMAP-098	PLANTA	BOMBA #1 TURBINA VERTICAL 30 HP NIDEC MOTOR		SF		U029002349-0011 M0002	SMAPAM	73	DIRECTOR SMAPAM	PROPIO	DE REBOMBEO, BUENO
103	MMY-052-SMAP-099	PLANTA	BOMBA #2 TURBINA VERTICAL 30 HP		SF		SIN PLACA	SMAPAM		DIRECTOR SMAPAM	PROPIO	DE REBOMBEO, BUENO
104	MMY-052-SMAP-100	PLANTA	BOMBA #3 TURBINA VERTICAL 30 HP SIEMENS		SF		K91T708 -05	SMAPAM		DIRECTOR SMAPAM	PROPIO	DE REBOMBEO, BUENO
105	MMY-052-SMAP-101	PLANTA	BOMBA #4 TURBINA VERTICAL 30 HP NIDEC MOTOR		SF		Z099006681-0040 M0003	SMAPAM		DIRECTOR SMAPAM	PROPIO	DE REBOMBEO, BUENO
106	MMY-052-SMAP-102	PLANTA	BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO LMI PD051 838NI	24/07/2020	A006916		19044579787-3	SMAPAM		DIRECTOR SMAPAM	PROPIO	BUEN ESTADO
159	MMY-052-SMAP-114	SISTEMA BOMBEROS	SUMERGIBLE 10 HP		SF		PLACA ILEGIBLE	SMAPAM	141	DIRECTOR SMAPAM	PROPIO	BUEN ESTADO
160	MMY-052-SMAP-115	SISTEMA BOMBEROS	ARRANCADOR SIN MARCA		SF		SIN NUMERO DE SERIE	SMAPAM		DIRECTOR SMAPAM	PROPIO	BUEN ESTADO
161	MMY-052-SMAP-116	SISTEMA BOMBEROS	BOMBA DOSIFICADORA PD051-838NI		SF		21124829603-15	SMAPAM		DIRECTOR SMAPAM	PROPIO	NUEVA
162	MMY-052-SMAP-117	TANQUE ELEVADO 34 X 31	BOMBA DE TURBINA VERTICAL CON MOTOR ELECTRICO DE 25 HP		SF		001-F48A-A8354-1-R 01 CAT H025128BF	SMAPAM	137 (237)	DIRECTOR SMAPAM	PROPIO	BUEN ESTADO
164	MMY-052-SMAP-118	TANQUE ELEVADO 34 X 31	ARRANCADOR SIEMENS K981		SF		B13-110-13-08	SMAPAM		DIRECTOR SMAPAM	PROPIO	BUEN ESTADO
	MMY-052-SMAP-119	TANQUE ELEVADO 34 X 31	BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO LMI P151 398TI		SF		171043673	SMAPM		DIRECTOR SMAPAM	PROPIO	DAR MANTENIMIENTO
163	MMY-052-SMAP-120	TANQUE ELEVADO 34 X 32	UN MACROMEDIDOR DE 3 PULGADAS		SF			SMAPAM	139	DIRECTOR SMAPAM	PROPIO	REGULAR
165	MMY-052-SMAP-121	TANQUE ELEVADO 34 X 31	TRANSFORMADOR DE 30 KVA		SF			SMAPAM	140	DIRECTOR SMAPAM	CFE	BUEN ESTADO
109	MMY-052-SMAP-123	HILI	BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO LMI P151 398TI		SF		20021211549	SMAPAM		DIRECTOR SMAPAM	PROPIO	MALA
108	SIN ASIGNAR	HILI	BOMBA TURBINA VERTICAL CON MOTOR ELECTRICO DE 7.5 HP		SF		NEMA PREMIUM. U0512720509 0001 M0001	SMAPAM		DIRECTOR SMAPAM	PROPIO	BUEN ESTADO
110	MMY-052-SMAP-124	HILI	ARRANCADOR SIEMENS K981		SF		13-110-11-20	SMAPAM		DIRECTOR SMAPAM	PROPIO	AUTOMATIZADO
111	MMY-052-SMAP-125	KINI	BOMBA TURBINA VERTICAL C/MOTOR ELECTRICO DE 20 HP		SF		NUMERO ILEGIBLE	SMAPAM	54	DIRECTOR SMAPAM	PROPIO	BUEN ESTADO
112	MMY-052-SMAP-126	KINI	BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO LMI P151 398TI		SF		16104185478-11	SMAPAM		DIRECTOR SMAPAM	PROPIO	MALA

113	MMY-052-SMAP-127	KINI	ARRANCADOR SIEMENS K981	SF	B10110-11-30	SMAPAM		DIRECTOR SMAPAM	PROPIO	AUTOMATIZADO
114	MMY-052-SMAP-128	SACAPUC	BOMBA DE TURBINA VERTICAL C/MOTOR CON FLECHA HUECA DE 15 HP	SF	NEMA PREMIUM. V119003577-0018M0002	SMAPAM	55	DIRECTOR SMAPAM	PROPIO	BUEN ESTADO
115	MMY-052-SMAP-129	SACAPUC	BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO LMI PS 110	SF	16114185543-78	SMAPAM		DIRECTOR SMAPAM	PROPIO	NO FUNCIONA
116	MMY-052-SMAP-130	SACAPUC	ARRANCADOR SIEMENS K981	SF	13-110-11-20	SMAPAM		DIRECTOR SMAPAM	PROPIO	BUEN ESTADO
117	MMY-052-SMAP-131	TIMUL	BOMBA TURBINA VERTICAL C/MOTOR ELECTRICO DE 15 HP	SF	SIEMENS M09TESP.584	SMAPAM	56	DIRECTOR SMAPAM	PROPIO	BUEN ESTADO
118	MMY-052-SMAP-132	TIMUL	ARRANCADOR SIEMENS K981	SF	13-110-1	SMAPAM		DIRECTOR SMAPAM	PROPIO	BUEN ESTADO
119	MMY-052-SMAP-133	TIMUL	BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO LMI PS 110	SF	16104185478-52	SMAPAM		DIRECTOR SMAPAM	PROPIO	NO FUNCIONA
120	MMY-052-SMAP-134	UCI CENTRO	BOMBA DE TURBINA VERTICAL C/MOTOR ELECTRICO DE 7.5 HP, TINACO DE 10,000 LT	SF	IEM SIN NUNERO DE SERIE	SMAPAM	57	DIRECTOR SMAPAM	PROPIO	NECESITA MANTENIMIENTO
121	MMY-052-SMAP-135	UCI CENTRO	ARRANCADOR SIEMENS K915	SF	SIN NUMERO DE SERIE	SMAPAM		DIRECTOR SMAPAM	PROPIO	AUTOMATIZADO
122	MMY-052-SMAP-136	UCI TANQUE ELEVADO	BOMBA TURBINA VERTICAL CON MOTOR ELECTRICO 7.5 HP	SF	TECO DV4104321003	SMAPAM	172	DIRECTOR SMAPAM	PROPIO	BUEN ESTADO
123	MMY-052-SMAP-137	UCI TANQUE ELEVADO	BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO LMI P1511398T1	SF	13093657556-12	SMAPAM	172	DIRECTOR SMAPAM	PROPIO	NO TIENE
124	MMY-052-SMAP-138	UCI TANQUE ELEVADO	ARRANCADOR SIEMENS	SF	SIN NUMERO DE SERIE	SMAPAM		DIRECTOR SMAPAM	PROPIO	BUEN ESTADO
125	MMY-052-SMAP-139	KOMCHEN MARTINEZ	BOMBA SUMERGIBLE 2 HP, TINACO DE 10,000LTS	SF		SMAPAM	58	DIRECTOR SMAPAM	PROPIO	BUEN ESTADO
126	MMY-052-SMAP-140	KOMCHEN MARTINEZ	BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO LMI PSI 110	SF	08082636696-24	SMAPAM	58	DIRECTOR SMAPAM	PROPIO	MANTENIMIENTO
127	MMY-052-SMAP-141	KOMCHEN MARTINEZ	ARRANCADOR CCQA2230	SF	2200006295	SMAPAM		DIRECTOR SMAPAM	PROPIO	BUEN ESTADO
128	MMY-052-SMAP-142	KANCABCHEN UCI	BOMBA SUMERGIBLE DE 3HP EVANS	SF		SMAPAM	59	DIRECTOR SMAPAM	PROPIO	BUEN ESTADO
129	MMY-052-SMAP-143	KANCABCHEN UCI	BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO LMI PSI 110	SF	11103265543-17	SMAPAM	59	DIRECTOR SMAPAM	PROPIO	NO FUNCIONA
130	MMY-052-SMAP-144	KANCABCHEN UCI	ARANCADOR SIN MARCA	SF	SIN NUMERO DE SERIE	SMAPAM		DIRECTOR SMAPAM	PROPIO	AUTOMATIZADO
131	MMY-052-SMAP-145	SAN PEDRO CHACABAL	BOMBA SUMERGIBLE FRANKLIN 5HP	SF	22F14-01-01121C	SMAPAM	60	DIRECTOR SMAPAM	PROPIO	BUEN ESTADO
	MMY-052-SMAP-146	SAN PEDRO CHACABAL	ARRANCADOR FRANKLIN 230 VOLTS	SF	22B13-16-01306B	SMAPAM		DIRECTOR SMAPAM	PROPIO	AUTOMATIZADO
132	MMY-052-SMAP-147	SAN PEDRO CHACABAL	BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO LMI	SF	17104367362-33	SMAPAM	60	DIRECTOR SMAPAM	PROPIO	NO SIRVE
133	MMY-052-SMAP-148	DZUNUNCAN	BOMBA TURBINA VERTICAL CON MOTOR ELÉCTRICO DE 10 HP	SF	UD813701250-0001 N0001	SMAPAM	64	DIRECTOR SMAPAM	PROPIO	BUEN ESTADO
134	MMY-052-SMAP-149	DZUNUNCAN	BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO LMI P151 398TI	SF	15023934595-8	SMAPAM	64	DIRECTOR SMAPAM	PROPIO	MAL ESTADO
135	MMY-052-SMAP-150	DZUNUNCAN	ARRANCADOR SIEMENS	SF	SIN NUMERO DE SERIE	SMAPAM		DIRECTOR SMAPAM	PROPIO	BUEN ESTADO
136	MMY-052-SMAP-151	KAXATAH	BOMBA TURBINA VERTICAL 10 HP	SF	N03-A16207-M TNR	SMAPAM	159	DIRECTOR SMAPAM	PROPIO	BUEN ESTADO
137	MMY-052-SMAP-152	KAXATAH	BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO LMI P151 398TI	SF	14123906828-92	SMAPAM	159	DIRECTOR SMAPAM	PROPIO	NO FUNCIONA
138	MMY-052-SMAP-153	KAXATAH	ARRANCADOR SIEMENS K981	SF	14-110-12-92	SMAPAM		DIRECTOR SMAPAM	PROPIO	AUTOMATIZADO
139	MMY-052-SMAP-154	KANCABAL	BOMBA TURBINA VERTICAL CON MOTOR DE 10 HP	SF	UD 813701250-0001 M0001	SMAPAM	63	DIRECTOR SMAPAM	PROPIO	BUEN ESTADO
140	MMY-052-SMAP-155	KANCABAL	BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO LMI P151 398TI	SF	0982827347-3	SMAPAM	63	DIRECTOR SMAPAM	PROPIO	NO FUNCIONA
141	MMY-052-SMAP-156	KANCABAL	ARRANCADOR SIEMENS K915	SF	SIN NÚMERO DE SERIE	SMAPAM		DIRECTOR SMAPAM	PROPIO	AUTOMATIZADO
142	MMY-052-SMAP-157	TANYA	BOMBA DE TURBINA VERTICAL DE 20 HP	SF	G06TEPS.585	SMAPAM		DIRECTOR SMAPAM	PROPIO	BUEN ESTADO
143	MMY-052-SMAP-158	TANYA	BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO LMI P151 398TI	SF	11063199202-5	SMAPAM		DIRECTOR SMAPAM	PROPIO	NO FUNCIONA
144	MMY-052-SMAP-159	TANYA	ARRANCADOR SIEMENS	SF	13-110-11-40	SMAPAM		DIRECTOR SMAPAM	PROPIO	MANTENIMIENTO
145	MMY-052-SMAP-160	KAMBUL	BOMBA SUMERGIBLE FRANKLIN DE 5HP 3.7 KW, TINACO DE 10,000 LTS	SF	21J14-11-029580	SMAPAM	65	DIRECTOR SMAPAM	PROPIO	BUEN ESTADO
146	MMY-052-SMAP-161	KAMBUL	ARRANCADOR FRANKLIN 230 VOLTS	SF	IEC60404-1	SMAPAM		DIRECTOR SMAPAM	PROPIO	BUEN ESTADO
147	MMY-052-SMAP-162	MESATUNICH	BOMBA TURBINA VERTICAL DE 20 HP	SF	PLACA ILEGIBLE	SMAPAM	162	DIRECTOR SMAPAM	PROPIO	BUEN ESTADO RUIDO

148	MMY-052-SMAP-163	MESATUNICH	BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO LMI PSI 110		SF		10083008416-18	SMAPAM	162	DIRECTOR SMAPAM	PROPIO	NO FUNCIONA
149	MMY-052-SMAP-164	MESATUNICH	ARRANCADOR SIEMENS K981		SF		13-110-11-42	SMAPAM		DIRECTOR SMAPAM	PROPIO	AUTOMATIZADO
150	MMY-052-SMAP-165	SAN PEDRO CAMARA	BOMBA DE TURBINA VERTICAL DE 7.5 HP MAX -VHP		SF		EX4125024005	SMAPAM	67	DIRECTOR SMAPAM	PROPIO	BUEN ESTADO
151	MMY-052-SMAP-166	SAN PEDRO CAMARA	BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO LMI PSI 110		SF		13103679658-27	SMAPAM	67	DIRECTOR SMAPAM	PROPIO	MALA
152	MMY-052-SMAP-167	SAN PEDRO CAMARA	ARRANCADOR ATPIT7 5220		SF		IEC/EN 60947	SMAPAM		DIRECTOR SMAPAM	PROPIO	AUTOMATIZADO
153	MMY-052-SMAP-168	KOPTÉ	BOMBA TURBINA VERTICAL DE 20 HP MAX-VH		SF		6104319002	SMAPAM		DIRECTOR SMAPAM	PROPIO	BUEN ESTADO
154	MMY-052-SMAP-169	KOPTÉ	BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO LMI PSI 110		SF		07012303996-22	SMAPAM		DIRECTOR SMAPAM	PROPIO	MANTENIMIENTO
155	MMY-052-SMAP-170	KOPTÉ	ARRANCADOR SIEMENS		SF		K11110-11-39	SMAPAM		DIRECTOR SMAPAM	PROPIO	AUTOMATIZADO
156	MMY-052-SMAP-171	KANCABCHEN RANCHO	BOMBA SUMERGIBLE DE 7.5 HP		SF		SIN NUMERO DE SERIE	SMAPAM	64	DIRECTOR SMAPAM	PROPIO	BUEN ESTADO
157	MMY-052-SMAP-172	KANCABCHEN RANCHO	BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO LMI PSI 110		SF		16034136407-193	SMAPAM	64	DIRECTOR SMAPAM	PROPIO	NO FUNCIONA
158	MMY-052-SMAP-173	KANCABCHEN RANCHO	ARRANCADOR SIN MARCA		SF		SIN NUMERO DE SERIE	SMAPAM		DIRECTOR SMAPAM	PROPIO	AUTOMATIZADO
159	SIN ASIGNAR	CALLE 26 CAMPO DE BEISBOL FRENTE EL SEGURO	BOMBA TURBINA VERTICAL DS03 DE 25 HP 230V				NEMA PREMIUMF019011047-0001 M 0002	PENDIENTE		DIRECTOR SMAPAM	PENDIENTE	BUENO
160	SIN ASIGNAR	CALLE 26 CAMPO DE BEISBOL FRENTE EL SEGURO	BOMBA DOSIFICADORA PD051-838NI				23115003071-60	PENDIENTE		DIRECTOR SMAPAM	PENDIENTE	BUENO
161	SIN ASIGNAR	CALLE 26 CAMPO DE BEISBOL FRENTE EL SEGURO	ARRANCADOR TENSIÓN REDUCIDA BT MARCA WEG				1095387860	PENDIENTE		DIRECTOR SMAPAM	PENDIENTE	BUENO
162	SIN ASIGNAR	CALLE 26 CAMPO DE BEISBOL FRENTE EL SEGURO	TRANSFORMADOR DE 30 KVA					PENDIENTE		DIRECTOR SMAPAM	CFE	BUENO
163	SIN ASIGNAR	SACOLA	BOMBA SUMERGIBLE		SF			SMAPAM		DIRECTOR SMAPAM		BUEN ESTADO
164	SIN ASIGNAR	SACOLA	ARRANCADOR		SF			SMAPAM		DIRECTOR SMAPAM		AUTOMATIZADO

LIC. BEATRIZ DEL CARMEN CHÍ CAMPOS
Directora del SMAPAM 2024-2027